

当社が販売した産業用ガス検知警報器の一部センサーにおける点検のお願い

この度、当社が販売した産業用ガス検知警報器の一部センサーにおきまして、定期点検後短時間で警報感度が維持できていない現象が発生しました。現在原因を究明すべく鋭意務めております。

ユーザー様には大変ご迷惑をおかけしますが、安全を確保する観点から、原因が究明されるまでの期間、できるだけ速やかに日常点検の実施により、ガス検知警報器の感度確認をお願いいたします。

対象となるガス検知警報器に取り付けられているセンサーの型式

液・膜交換式センサーで以下の記号を含むセンサーを使用しているガス検知警報器

表示例：

GS-○○○○HO

GS-○○○○BO

GS-○○○○DO

GT-○○○○HO

GT-○○○○DO



GS-1970BY



GS-2460DY



GS-4060HY



GT-160H

お問い合わせ先 バイオニクス機器株式会社 (042-565-2632)

以上